

Messa

Operador:	Nelson Acosta									
Fecha:	06/Aug/23									
Turno:	Noche									
Consumiendo barco #:	CSL Tarantau #68									
Pila:	Norte									
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:
Trail: 8/7/2023 3:04:16 AM by Nelson Acosta // 8/7/2023 5:12:28 AM by Nelson Acosta // 8/8/2023 2:46:12 AM by Nelson Acosta //										

Seguridad:

Sistema Contra Incendios :
Sistema CO2 Reclaimer A :0k
Sistema CO2 Reclaimer B :0k
Termografia Pila Sur :No Hay pila
Termografia Pila Norte :

Ambiente:
-Sin Novedad

Operaciones:
-19:10 Se inicia alimenta silos de la Unidad 2 silos A B C
-22:28 Se le dio Movimiento en vacio TC-06,a la bandja del Triper unidad 1 para enpezar a llenar silos unidad 1 silos A1 B1 y C1
-02:26 se detiene alimentador A para vaciar TC-06
-02: 36 se le da movimiento a al bandja para Rellena Unidd 2 , en este Momento se fue a falla la bandja. se reviso en conjunto Con Mecanicos y intumenta
-04:48 se volvio a abri bandeja del Triper asia la Unidad Uno

Operadores en Turno:
-Manuel Mora
-Eliceo concepcion
-Nelson Acosta
-Alcibiades Gonzalez

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:18:50

Final:05:00

Estatus de pilas de carbon:

U1-A :5.90

U1-A :1.10

A norte:reclamando Conreclamador B

U1-B :4.40

U1-B :2.00

B sur: Vacia

U1-C :1.60

U1-C :3.00

U1-D :5.00

U1-D :5.00

U2-A :6.20

U2-A :1.80

U2-B :5.80

U2-B :1.80

U2-C :5.00

U2-C :1.00

U2-D :7.40

U2-D :7.40

Estatus de la Cancha de Carbon:
-Sur Vacia /Norte reclamando Sin puntos Caliente

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:A Grupo Reclaimer Train:A

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
-Diverter Gate Tripper unidad 1
instrumentista y mecanicos revisaron
y Quedo operativa nuevamnte

Notas
3 Metales
3 Movimientos en el la BAndeja del Tripper con la TC-06 en vacio